

Все выше перечисленные меры будут осуществляться при наличии денежных средств. МБДОУ не включено в программы по обеспечению доступности объектов для всех категорий инвалидов. Перспективы развития учреждения определяются учредителем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен			
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен			<i>Кнопка вызова персонала</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	технические решения невозможны			
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен			
5.	Санитарно-гигиенические помещения				
6.	Система информации и связи (на всех зонах)				
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
8.	Все зоны и				